


Vand. sklendė ir Hidrantas Nr.	42A KORTELĖ	107-D-2	75/32-0061
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Pilkalnio	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

31A


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$x = 6064213.53$$

$$y = 575111.45$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	150		153.76		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	153.76	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	151.91	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	151.91	
	Nr.3	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	151.91	Objektas



(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas