


Vandentiekio šulinio Nr.	81	KORTELĖ	107-D-2
(irenginio pavadinimas)	(plane)		75/32-0061
2019			Pilkalnio
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 6064206.28$$

$$y = 575066.84$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	9 met.
Dangtis	bet	700		154.84		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	154.84	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	3000x3300	3.34	151.50		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	335	Viršus 2.40 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PE	335	Viršus 2.40 Apačia		
	Nr.3	PE	110	Viršus 2.60 Apačia		
	Nr.4	PE	110	Viršus 2.60 Apačia		
					Objektas	
					(korteles sudarymo data)	
					(korteles sudarė)	
					Arvydas Cerniauskas Direktorius	