


Vand. sklendė ir Hidrantas Nr. 81E KORTELE		107-D-2
(irenginio pavadinimas)		75/32-0061
(plane)		(planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Pilkalnio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

x= 6064203.86
y= 575064.97



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	150		154.78		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	154.78	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	335	Viršus 2.36 Apačia	152.42	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	335	Viršus 2.36 Apačia	152.42	
	Nr.3	PE	110	Viršus 2.36 Apačia	152.42	Objektas



(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius