


Požeminė vandentiekio sklendė	Nr. 83	KORTELE	107-D-2	75/32-0061
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšetų nomenklatūra)	
2019	Vilnius		Pilkalnio	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis

$$x = 6064208.47$$

$$y = 575079.68$$

2



1

Pav.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	150		154.47		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	154.47	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.85 Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia		
					Objektas	



2019.10.17

(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Cerizauskas