


Požeminė vandentiekio sklendė	Nr. 84	KORTELE	107-D-2	75/32-0061
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius		Pilkalnio	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$x = 6064203.10$
 $y = 575109.56$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	150		153.76	(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	153.76	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	151.91	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	151.91	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia	151.91	Objektas



2019-10-17
 (kortelės sudarymo data)
 (kortelę sudarė)
 Arvydas Černiauskas
 Direktorius