


Požeminė vandentiekio sklendė Nr. 84A KORTELĖ		107-D-2	75/32-0061
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Pilkalnio	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



$$x = 6064160.14$$

$$y = 575097.85$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	150		153.51	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	153.51	Ar yra vandens? —
Sienos					Ar yra dujų —
Dugnas					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				151.66	
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	Objektas
				151.66	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia	
					LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" 2019.10.17 (kortelės sudarymo data) (kortelę sudarė) Arvydas Černiauskas Direktorius