


Požeminė vandentiekio sklendė	Nr. 85A KORTELĖ	107-D-2	75/32-0061
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Pilkalnio	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 6064182.43$$

$$y = 575089.96$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	150		153.83		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	153.83	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	151.98	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	151.98	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia	151.98	Objektas
					2019.10.17	(kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė)	
					Arvydas Cerniauskas	Direktorius