


Požeminė vandentiekio sklendė Nr. 87A KORTELĖ		107-D-2	75/32-0061
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Pilkalnio	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis

x= 6064182.19
y= 575081.18



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	150		154.02		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	154.02	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.84 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				152.18		
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.84 Apačia	Objektas	
				152.18		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.84 Apačia		



2019.10.17
(kortelės sudarymo data)
(kortelę sudarė)
Arvydas Černiauskas
Direktorius