Požeminė vandentiekio sklendė Nr. 89A KORTELĖ		107-D-2 75/32-0061
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Pilkalnio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



x= 6064193.05
y= 575078.97

Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.		Altitudės m.
Dangtis		ket.	150			154.30
Žemė					0.00	154.30
Sienos						
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus	1.85	152.45
				Apačia		
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.85	152.45
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.85	152.45
				Apačia		

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė Geodeziniai tyrinėjimai

2019.10.17
(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas
Direktorius
(kortelę sudarė)