

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>232a</u>	KORTELE																																																																																								
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Elbingo g.</u> (gatvė)		<u>107-D-3 (75/32-0062)</u> (planšeto nomenklatura)																																																																																									
S ↑																																																																																													
Prišimo brėžinys																																																																																													
Vertikalinis																																																																																													
Horizontalinis																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras, mm</th> <th>Atstumas nuo dangčio, m</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės ..5..... (medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ketus</td> <td>650</td> <td></td> <td>151.07</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>151.07</td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet</td> <td>1000</td> <td>1,60</td> <td>149,47</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="12" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Vamzdžiai </td> <td rowspan="2">Nr. 1</td> <td rowspan="2">pvc</td> <td rowspan="2">110</td> <td>Viršus</td> <td></td> <td rowspan="12" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>(v. pavardė)</u> (parašas) 2018 04 16 (irenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> <td>1,33</td> <td>149,74</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr. 2</td> <td rowspan="2">pvc</td> <td rowspan="2">250</td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> <td>1,76</td> <td>149,31</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr. 3</td> <td rowspan="2">pvc</td> <td rowspan="2">110</td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> <td>1,55</td> <td>149,52</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr. 3a</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr. 4a</td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ..5..... (medžiaga, kiekis)	Dangtis	ketus	650		151.07	Ar yra vandens?	Žemė			0.00	151.07	Ar yra dujų?	Sienos	bet				Pastabos	Dugnas	bet	1000	1,60	149,47		Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>(v. pavardė)</u> (parašas) 2018 04 16 (irenginio tyrinėjimo data)	Apačia	1,33	149,74	Nr. 2	pvc	250	Viršus		Apačia	1,76	149,31	Nr. 3	pvc	110	Viršus		Apačia	1,55	149,52	Nr. 3a			Viršus		Apačia			Nr. 4			Viršus		Apačia			Nr. 4a			Apačia					Nr. 5			Apačia				
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ..5..... (medžiaga, kiekis)																																																																																								
Dangtis	ketus	650		151.07	Ar yra vandens?																																																																																								
Žemė			0.00	151.07	Ar yra dujų?																																																																																								
Sienos	bet				Pastabos																																																																																								
Dugnas	bet	1000	1,60	149,47																																																																																									
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>(v. pavardė)</u> (parašas) 2018 04 16 (irenginio tyrinėjimo data)																																																																																							
				Apačia	1,33		149,74																																																																																						
	Nr. 2	pvc	250	Viršus																																																																																									
				Apačia	1,76		149,31																																																																																						
	Nr. 3	pvc	110	Viršus																																																																																									
				Apačia	1,55		149,52																																																																																						
	Nr. 3a			Viršus																																																																																									
		Apačia																																																																																											
	Nr. 4			Viršus																																																																																									
		Apačia																																																																																											
	Nr. 4a			Apačia																																																																																									
Nr. 5			Apačia																																																																																										