Fekalinė kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 241a | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Elbingo g. (gatvė) | 107-D-3 (75/32-0062) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			153,51
Žemė				0.00		153,51
Sienos		bet				
Dugnas		bet	1500	2,10		151,41
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	250	Viršus		
				Apačia	2,30	151,21
	Nr. 2	pvc	250	Viršus		
				Apačia	2,33	151,18
	Nr. 3	pvc	110	Viršus	1,38	152,13
	Nr. 3a	pvc	110	Apačia	2,10	151,41
	Nr. 4	pvc	200	Viršus	1,31	152,20
	Nr. 4a	pvc	200	Apačia	2,10	151,41
	Nr. 5	pvc	200	Viršus	1.36	152,15
	Nr. 5a	pvc	200	Apačia	2,10	151,41
	Nr. 6	pvc	110	Apačia	1,16	152,35
	Nr. 6a	pvc	110	Apačia	2,10	151,41
	Nr. 5			Apačia		
				Apačia		

Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2018 04 16 (įrenginio tyrinėjimo data)