Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 242a | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Elbingo g. (gatvė) | 107-D-3 (75/32-0062) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			153,54
Žemė				0.00		153,54
Sienos		bet				
Dugnas		bet	1000	2,08		151,46
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus		
				Apačia	1,51	152,03
	Nr. 1a	pvc	110	Viršus		
				Apačia	2,08	151,46
	Nr. 2	pvc	250	Viršus		
				Apačia	2,25	151,29
	Nr. 3	pvc	110	Viršus		
				Apačia	1,38	152,16
	Nr. 3a	pvc	110	Viršus		
				Apačia	2,08	151,46
	Nr. 4a			Apačia		
				Apačia		
	Nr. 5			Apačia		
				Apačia		

Lipynės 6 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2018 04 16 (įrenginio tyrinėjimo data)