



Fekalinė kanalizacija (komunikacija)		šulinys (irenginio pavadinimas)		Nr. 131a KORTELE	
Vilnius (miestas)		Elbingo g. (gatvė)		107-D-7 (75/32 - 0082) (planšetų nomenklatura)	


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		152,52	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	152,52	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,60	150,96	

	Nr.	Medžiaga	Diametras, mm	Viršus		Altitudės
					Atstumas nuo dangčio, m	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,60	150,92
	Nr. 2	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,60	150,92
	Nr. 3	pvc	160	Viršus		
				Apačia	1,07	151,46
	Nr. 4	pvc	110	Viršus		
			Apačia	1,23	151,37	
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4a			Viršus		
				Apačia		



Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė

Patikrino

J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

(v. pavardė) (parašas)

2019 10 10
(irenginio tyrinėjimo data)