



<u>Vandentiekis</u> (komunikacija)		<u>sklendė</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>133A</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Elbingo g.</u> (gatvė)		107-D-7 (75/32 - 0082) (planšeto nomenklatūra)		
Šulinio pjūviai		Prišimo brėžinys				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	100		152,90	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	152,90	Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	110	Viršus	1.85	151.95
				Apačia		
	Nr. 2	pe	110	Viršus	1.85	151.95
				Apačia		
	Nr. 3	pe	63	Viršus	1.85	151.95
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
						Kvalifikacijos paž. 1GKV-395
Objektas:						
Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)						
Patikrino (v. pavardė) (parašas)						
2019 10 02 (įrenginio tyrinėjimo data)						