




Vandentiekis (komunikacija)		sklendė (irenginio pavadinimas)		Nr. 43B	KORTELE		
Vilnius (miestas)		Elbingo g. (gatvė)		107-D-7 (75/32 - 0082) (planšeto nomenklatura)			
Šulinio pjūviai		Pririšimo brėžinys					
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	100		153,45	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	153,45	Ar yra dujų?	
Sienos						Pastabos	
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	110	Viršus	1.85	151.95	 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2019 10 02 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	pe	110	Viršus	1.85	151.95	
				Apačia			
	Nr. 3	pe	32	Viršus	1.85	151.95	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			