




Vandentiekis (komunikacija)		sklendė (irenginio pavadinimas)		Nr. 44B		KORTELE	
Vilnius (miestas)		Elbingo g. (gatvė)		107-D-7 (75/32 - 0082) (planšeto nomenklatūra)		S ↑	
Šulinio pjūviai		Pririšimo brėžinys					
Vertikalinis							
							
Horizontalinis							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	100	153,68			Ar yra vandens?
Žemė				0.00		153,68	Ar yra dujų?
Sienos							Pastabos
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	110	Viršus	1.85	151.95	 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2019 10 02 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	pe	110	Viršus	1.85	151.95	
				Apačia			
	Nr. 3	pe	32	Viršus	1.85	151.95	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			