



<u>Vandentiekis</u> (komunikacija)	<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)	Nr. <u>49A</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)	<u>Elbingo g.</u> (gatvė)	107-D-7 (75/32 - 0082) (planšeto nomenklatūra)	

Šulinio pjūviai


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 7..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		155,45	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	155,45	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	2000	3,15	152,30	
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	160	Viršus 2,50 Apačia	152,95
	Nr. 2	pe	160	Viršus 2,50 Apačia	152,95
	Nr. 3	pe	110	Viršus 2,53 Apačia	152,92
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Apačia	
	Nr. 8			Apačia	
	Nr. 9			Apačia	
	Nr. 5a			Apačia	


Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino

2019 10 02
(irenginio tyrinėjimo data)

