

Fekalinė kanalizacija (komunikacija)		šulinys (renginio pavadinimas)		Nr. 98	KORTELĖ
Vilnius (miestas)		Elbingo g. (gatvė)		107-D-7 (75/32 - 0082) (planšetų nomenklatura)	

Vertikalinis

Horizontalinis

Priešimo brėžinys

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		153,59	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	153,59	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,66	151,93	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia 1,66	151,93
	Nr. 2	pvc	200	Viršus Apačia 1,66	151,93
	Nr. 3	pvc	110	Viršus Apačia 1,30	152,29
	Nr. 4	pvc	160	Viršus Apačia 1,20	152,39
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 4a			Viršus Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2019 10 10
(renginio tyrinėjimo data)