

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>52</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Virbalių g.</u> (gatvė)		108-A-3 (75/33 - 0385) (planšetų nomenklatura)	
S ↑					
Priirišimo brėžinys					
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Auksčių sistema LAS07					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis	ketus	320			164,70
Žemė			0.00		164,70
Sienos	bet				
Dugnas	bet	315	1,48		163,22
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus	
				Apačia	0,57
	Nr. 2	pvc	65	Viršus	
				Apačia	0,78
	Nr. 3	pvc	65	Viršus	
				Apačia	0,78
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
Nr. 4a			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5a			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5a			Viršus		
			Apačia		

Lipynės
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
 (v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė)
 (parašas)

2020 01 30
 (įrenginio tyrinėjimo data)