


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 133 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsiruties
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6063643.54 \\ y &= 576097.20 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 5
Dangtis	ket.	650		155.03		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	3.30	151.73		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus Apačia	200 3.56	151.47	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia	200 3.56	151.47	
	Nr.3	PVC	Viršus Apačia	200 2.68	152.35	
	Nr.4	PVC	Viršus Apačia	200 2.55	152.48	
	Nr.4a	PVC	Viršus Apačia	200 3.33	151.70	
						2019.09. (kortelės sudarymo data)
						(kortelės sudarymo data)




Arasdas Černiauskas
(kortelės sudarymo data)

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 135 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsrities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6063609.55 \\ y &= 576095.81 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 5
Dangtis	ket.	315		154.34	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.62	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.62	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1.62	

2019.09.
(kortelės sudarymo data)

Kęstas Černiauskas

Uždaroji
akcinė
bendrovė
(kortelės sudarė)




Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 181 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6063588.06 \\ y &= 576079.30 \end{aligned}$$


Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra		
Dangtis	ket.	315		154.20		(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—		
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—		
Dugnas	PVC	315						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.07	153.13	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia 1.07	153.13			
	Nr.3	PVC	110	Viršus				
				Apačia 1.07	153.13			
					2019.09.			
					(kortelės sudarymo data)			
					Arvydas Černiauskas			
					(kortelės sudarė).			

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 182 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6063608.88
y= 576079.12


Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra	
Dangtis	ket.	315		154.44		(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—	
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—	
Dugnas	PVC	315					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.55	152.89	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia 1.55	152.89		
	Nr.3	PVC	110	Viršus 0.90	153.54		
				Apačia			
					2019.09.		
					(kortelės sudarymo data)		
					Udaras Česnauskas		
					(kortelę sudarė)		
					"Geodeziniai tyrinėjimai"		
					VILNIUS		

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 231 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6063551.72 \\ y &= 576071.96 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		152.77		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai"	
					(kortelės sudarymo data)	




Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 232 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6063514.75 \\ y &= 576071.90 \end{aligned}$$


Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		152.73		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1.35	151.40	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.35	151.40	
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.35	151.40	
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Antanas Cerniauskas	
					Direktorius	
					(kortelę sudarė)	
					„Geodeziniai tyrinėjimai“	
					VIENAS	

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 33 KORTELE		108-C-14 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$\oplus \begin{matrix} x=6063487.02 \\ y=576069.36 \end{matrix}$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		153.01		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.10		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.10		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Direktorius	
					(kortelę sadarė)	




Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	32	KORTELE	108-C-14 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




Horizontalinis



⊕ x= 6063506.51
y= 576068.72

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		152.56		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1.35	151.21	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	250	Viršus Apačia 1.35	151.21	
	Nr.3	PVC	200	Viršus Apačia 1.35	151.21	
						2019.09.
						(kortelės sudarymo data)
						Cerniauskas
						Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai"
						(kortelės sudarė)




[Handwritten signature]

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 23	KORTELE	108-C-14 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Isrutes
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6063506.95
y= 576037.05

Š

P

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		152.57		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus Apačia 1.75	150.82	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	250	Viršus Apačia 1.75	150.82	
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Arūnas Cerniauskas Direktorius (kortelę sudarė)	


Arvydas Cerniauskas
Duktorius
(kortelės sudarė)
Geodeziniai tyrinėjimai
VILNIUS

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 224 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsiruties
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063515.31
y= 576020.68



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 5
Dangtis	ket.	650		152.65		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	152.65	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	650	3.00	149.65		
VAMZDŽIAI	Nr.1	g/bet	1600	Viršus Apačia 3.80	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	g/bet	1600	Viršus Apačia 3.80		
	Nr.3	PVC	250	Viršus Apačia 1.99		
				Viršus Apačia 2.96		
	Nr.3a	PVC	250	Viršus Apačia 2.96		
					2019.09. (kortelės sudarymo data)	
					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai" (kortelės sudarė)	

