


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 135 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsrities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6063609.55 \\ y &= 576095.81 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 5
Dangtis	ket.	315		154.34		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.62		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.62		
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.62		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Vydas Černiauskas	
					Direktorius	
					(kortelės sudarė)	
					"Geodeziniai tyrinėjimai"	
					VILNIUS	