


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 182 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsrities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063608.88
y= 576079.12



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		154.44		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.55	152.89	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1.55	152.89	
	Nr.3	PVC	110	Viršus 0.90 Apačia	153.54	
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Uždaroji bendrovė	
					"Geodeziniai tyrinėjimai"	
					(kortelės sudarė)	
					VILNIUS	