


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 192 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




Horizontalinis

$x = 6063590.81$
 $y = 576141.62$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		154.26		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.14		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.14		
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.14		



2019.09.
(kortelės sudarymo data)

Geodeziniai tyrinėjimai
(kortelės sudarymo data)

[Handwritten signature]