


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 193 KORTELĖ		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$x = 6063590.53$
 $y = 576150.37$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		154.20		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.05		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.05		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					*A. Cerniauskas	
					Uždaroji akcinė bendrovė	
					Direktorius	
					"Geodeziniai tyrinėjimai"	
					(kortelės sudarė)	
					VILNIUS	