


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 232 KORTELE		108-C-10 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$\oplus$ $x=6063514.75$
 $y=576071.90$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		152.73		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1.35	151.40	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.35	151.40	
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.35	151.40	
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Arvydas Cerniauskas	
					Direktorius	
					(kortelę sudarė)	
					„Geodeziniai tyrinėjimai“	
					VILNIUS	