75/32-0124

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fekalinė kanaliz. | Nr. | KORTELĖ 73 | 108-C-13 |
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | | (planšeto nomenklatūra) |
| 2019 | Vilnius | | BITĖNU, |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | | (gatvė) |

**ŠULINIO PJŪVIAI:**

Vertikalinis




Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

X = 6063411.34

Y = 575798.76

| Pavad. | | Medž. | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket. | | | 152,73 |
| Žemė | | | | 0,00 | |
| Sienos | | PP | | | |
| Dugnas | | PP | 315 | 0,76 | 151,97 |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PVC | 110 | Viršus | |
| | | | | Apačia 0,86 | 151,87 |
| | Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | |
| | | | | Apačia 0,86 | 151,87 |
| | Nr.3 | PVC | 110 | | |
| | | | | Apačia 0,86 | 151,87 |

Lipynės (medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

2019.11.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius