


75/32-0124

Fekalinė kan.	Nr.	KORTELE	77	108-C-13
(irenginio pavadinimas)	(plane)			(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius			
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)			BITENŲ,
				(gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



$$x = 6063433.12$$

$$y = 575803.05$$

Horizontalinis



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			153,18	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens?
Sienos	PP				Ar yra dujų
Dugnas	PP	315	1,94	151,24	
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrimai"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	110	Apačia	Objektas
				1,49	
	Nr.4	PVC	110	Apačia	
				1,47	
					2019.11.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarymo data)
					Ar yra Coriolis
					Dirėktojus