

75/32-0124

Fekaline kau. Nr. KORTELE 86 108-C-13

(įrenginio pavadinimas) (plane) (planšeto nomenklatura)

2019 Vilnius


(sul.pastatymo metai) (miestas) BITĖNU,

(garvė)


ŠULINIO PJOVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{matrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} X = 6063452.03 \\ Y = 575813.07 \end{matrix}$$

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			153.05	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?
Sienos	PP				Ar yra dujų
Dugnas	PP	315	2.02	151.03	
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2.12	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 2.12	
	Nr.3	PVC	110		Objektas
				Apačia 1.70	
	Nr.4	PVC	110		
				Apačia 1.70	
					2019.11.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Dirigentas
					Dirigentinis