


Vandentiekis	Skendė	KORPELĖ Nr. 118
(komunikacija)	(frenginio pavadinimas)	108-C-14
Vilniaus m.	Giluzio g.	75/32 – 0125
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės monoklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimys duoti m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS



Pavadi- nimas	Medžia- ga	Diamet- ras	Alstumas nuo dangčio	Altitudė	lipynės - (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kel.	100		153.38	
Žemė			-	153.38	
Sienos	-				Ar yra vandens? _____
Dugnas	-	-		-	
Nr.1	PE	200	Viršus Apačia	5.04 148.34	Ar yra dujų _____
Nr.2	PE	200	Viršus Apačia	5.04 148.34	Pastabos LAS07 _____
Nr.3			Viršus Apačia		_____
Nr.4			Viršus Apačia		_____
Nr.5			Viršus Apačia		_____
Nr.6			Viršus Apačia		_____
Nr.7			Viršus Apačia		_____

Vamzdžiai

UAB "Geo group"

Sudarė (parašas) D. Karalius (pavardė)

Patikrinio (parašas) (pavardė)

2020-08-20 (frenginio tyrinėjimo data)