

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gilužio g.

(Gatvė)

Nr.(108-C-14) 127 KORTELĖ


75/32-0125

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{7}{}$ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			153.31	Ar yra vandens _____		
Žemė		Asfaltas		0.00		153.31	Ar yra dujų _____		
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6063397.26$; $Y = 576024.75$		
Dugnas		Betonas	1500	2.10		151.21	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	100	Viršus	1.10	152.21	UAB "Geo Group"		
				Apačia	1.42	151.89			
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	1.32	151.99			
				Apačia	1.43	151.88			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	1.15	152.16	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.26	152.05			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____		D. Karalius
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____		Pavardė _____
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			2020-08-20 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					

UAB "Geo Group"

Objekto nr.

Sudarė

D. Karalius

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2020-08-20

(įrenginio tyrinėjimo data)