


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	32	KORTELĖ	108-C-14 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063506.51
y= 576068.72



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		152.56		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1.35	151.21	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	250	Viršus		
				Apačia 1.35	151.21	
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.35	151.21	
						2019.09.
						(kortelės sudarymo data)
						Cerniauskas
						Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai"
						(kortelės sudarė)

