


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 33 KORTELE		108-C-14 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6063487.02 \\ y &= 576069.36 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		153.01	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.10	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.10	
					2019.09.
					(kortelės sudarymo data)
					Direktorius
					(kortelę sudarė)

