


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 42	KORTELĖ	108-C-14 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




Horizontalinis



x= 6063478.65

y= 576154.43



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės-m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		154.22		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.52		
	Nr.2	PVC	250	Viršus		
				Apačia 1.52		
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 0.88		
	Nr.4	PVC	110	Viršus		
				Apačia 0.88		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					* Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" * * direktorius (kortelę sudarė) *	

