


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	43	KORTELE	108-C-14 75/32-0105
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Isrutes	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$x = 6063457.37$
 $y = 576154.32$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		154.06		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.62		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.62		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.62		

2019.09.

(korteles sudarymo data)

LIETUVOS RESPUBLIKA

Uždaroji akcinė bendrovė

"Geodeziniai tyrinėjimai"

VILNIUS

Direktorius

(kortele sudarė)

2019.09.

(korteles sudarymo data)

LIETUVOS RESPUBLIKA

Uždaroji akcinė bendrovė

"Geodeziniai tyrinėjimai"

VILNIUS

Direktorius

(kortele sudarė)