


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 44	KORTELE	108-C-14 75/32-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsrities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063460.24
y= 576152.93



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	700		153.94	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.43	152.51	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia	1.31	
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1.33	

2019.09.

(kortelės sudarymo data)

Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai"

(kortelės sudarė)