

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gilužio g.

(Gatvė)

Nr.(108-C-14) 55 KORTELĖ


75/32-0124

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	425			152.28	Ar yra vandens _____		
Žemė		Asfaltas		0.00		152.28	Ar yra dujų _____		
Sienos		PVC					Pastabos X = 6063451.32; Y = 575918.16		
Dugnas		PVC	425	1.32		150.96	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.16	151.12	UAB "Geo Group"		
				Apačia	1.32	150.96			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.16	151.12			
				Apačia	1.32	150.96			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.16	151.12	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.32	150.96			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____	D. Karalius	
				Apačia					Parašas _____
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____		
				Apačia					Parašas _____
	Nr. 6			Viršus			2020-08-20 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					

UAB "Geo Group"

Objekto nr.

Sudarė

D. Karalius

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2020-08-20

(įrenginio tyrinėjimo data)