

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gilužio g.

(Gatvė)

Nr.(108-C-8) 6 KORTELĖ


75/32-0124

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			152.86	Ar yra vandens		
Žemė		Asfaltas		0.00		152.86	Ar yra dujų		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6063460.11; Y = 575944.31		
Dugnas		Betonas	1500	2.52		150.34			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	2.51	150.35	UAB "Geo Group"		
				Apačia	2.67	150.19			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.51	150.35			
				Apačia	2.67	150.19			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.49	151.37	Objekto nr.		
				Apačia	1.65	151.21			
	Nr. 3a	PVC	160	Viršus	2.49	150.37	Sudarė		D. Karalius
				Apačia	2.65	150.21			
	Nr. 4			Viršus			Parašas	Pavardė	
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			2020-08-20 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
Nr. 7			Viršus						
			Apačia						