

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gilužio g.

(Gatvė)

Nr.(108-C-14) 72 KORTELĖ


75/32-0125

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{4}{}$ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			152.45	Ar yra vandens		
Žemė		Asfaltas		0.00		152.45	Ar yra dujų		
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6063418.95$; $Y = 576038.17$		
Dugnas		Betonas	1500	1.58		150.87			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.38	151.07	UAB "Geo Group"		
				Apačia	1.58	150.87			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.64	150.81			
				Apačia	1.84	150.61			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.54	150.91	Objekto nr.		
				Apačia	1.70	150.75			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		D. Karalius
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Parašas	Pavardė	
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Parašas	Pavardė	
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			2020-08-20 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					

2020-08-20

(įrenginio tyrinėjimo data)