

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Nr.(108-C-14) 74 KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Gilužio g.

(Gatvė)


75/32-0125

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			152.86	Ar yra vandens		
Žemė		Asfaltas		0.00		152.86	Ar yra dujų		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6063416.74; Y = 576032.94		
Dugnas		Betonas	1500	4.14		148.72			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.12	151.74	UAB "Geo Group"		
				Apačia	1.32	151.54			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.64	151.22			
				Apačia	1.84	151.02			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		D. Karalius
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 6			Viršus			2020-08-20 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					

UAB "Geo Group"

Objekto nr.

Sudarė

D. Karalius

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2020-08-20

(įrenginio tyrinėjimo data)