

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gilužio g.

(Gatvė)

Nr.(108-C-14) 77 KORTELĖ


75/32-0125

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	425			153.51	Ar yra vandens _____		
Žemė		Asfaltas		0.00		153.51	Ar yra dujų _____		
Sienos		PVC					Pastabos X = 6063411.35; Y = 576023.07		
Dugnas		PVC	425	1.78		151.73	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.58	151.93	UAB "Geo Group"		
				Apačia	1.78	151.73			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.58	151.93			
				Apačia	1.78	151.73			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.62	151.89	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.78	151.73			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		D. Karalius
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Parašas		Pavardė
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2020-08-20 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					