


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 92 KORTELĖ	108-C-14 75/32-0105	
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Įsručiai
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6063424.25 \\ y &= 576154.37 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 7
Dangtis	ket.	650		153.78	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	2.30	151.48	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2.03	
	Nr.2	PVC	250	Viršus	
				Apačia 2.47	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2.12	
					2019.09.
					(kortelės sudarymo data)
					Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai"
					(kortelės sudarė)