


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 93 KORTELE		108-C-14 75/32-0195
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius	Įsruities
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$x = 6063427.99$
 $y = 576157.28$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	700		153.78		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	700	1.32	152.46		
VAMZDŽIAI	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 0.90	152.88	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
					(kortelės sudarė)	