

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 128 KORTELĖ
108-C-3

Vilnius
(Miestas)


Vydūno g.
(Gatvė)

75/32-0066
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 10 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650			160.03		
Žemė				0		160.03	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		bet.	1000	3.47		156.56	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	Ker.	150	Viršus			x= 6064118.69 y= 576299.44	
				Apačia	3.63	156.40		
	Nr.2	PE	160	Viršus			Aukščių sistema- LAS07	
				Apačia	3.63	156.40		
	Nr.3	Ket.	100	Viršus			A. Diskos I. I.	
				Apačia	1.85	158.18		
	Nr.3a	Ket.	100	Viršus			Objekto Nr. 100394	
				Apačia	3.60	156.43		
	Nr.5			Viršus			Sudarė (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2019-07 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				
	Nr.8			Viršus				
				Apačia				