

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>137</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Daumanto g.</u> (gatvė)		<u>11-D-11 (76/34 - 0114)</u> (planšeto nomenklatura)		
S ↑						
Prišimo brėžinys						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	320		138.96	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	138.96	Ar yra dujų?
Sienos		pvc				Pastabos
Dugnas		pvc	315	1.05	137.91	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus		
				Apačia	1.05	137.91
	Nr. 2	pvc	110	Viršus		
				Apačia	1.05	137.91
	Nr. 3	pvc	110	Viršus		
				Apačia	1.05	137.91
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
Nr. 4			Viršus			
			Apačia			
Nr. 4a			Apačia			
			Apačia			

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė

Patikrino

J. Kašėta

(v. pavardė) (parašas)

(v. pavardė) (parašas)

2019 05 28
(įrenginio tyrinėjimo data)