

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>138</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Daumanto g.</u> (gatvė)		<u>11-D-11 (76/34 - 0114)</u> (planšeto nomenklatura)	
Pririšimo brėžinys					S

Vertikalinis

Horizontalinis

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		139.19	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	139.19	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	pvc				
Dugnas	pvc	315	1.53	137.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus	Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: _____ Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino _____ (v. pavardė) (parašas) 2019 05 28 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 2	pvc	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	pvc	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Apačia	
				Apačia	