

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>195</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Daumanto g.</u> (gatvė)		<u>11-D-11 (76/34 - 0114)</u> (planšeto nomenklatūra)	

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis

↑ S

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		139.01	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	139.01	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1.55	137.46	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus	
				Apačia	1.55 137.46
	Nr. 2	pvc	200	Viršus	
				Apačia	1.55 137.46
	Nr. 3	pvc	200	Viršus	
				Apačia	1.55 137.46
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Apačia	
				Apačia	
	Nr. 4a			Apačia	
				Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė

Patikrino

J. Kašėta

(v. pavardė) (parašas)

(v. pavardė) (parašas)

2019 05 28
(irenginio tyrinėjimo data)