

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>72</u>	KORTELĖ		
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Žvelgaičio</u> (gatvė)		<u>11-D-11 (76/34 - 0114)</u> (planšeto nomenklatura)			
S ↑							
Prišimo brėžinys							
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	320		137.58	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	137.58	Ar yra dujų?	
Sienos		pvc				Pastabos	
Dugnas		pvc	315	1.91	135.67		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:	
				Apačia	1.91		135.67
	Nr. 2	pvc	200	Viršus			
				Apačia	1.91		135.67
	Nr. 3	pvc	200	Viršus			
				Apačia	1.63		135.95
	Nr. 3a			Viršus			
				Apačia			
Nr. 3a			Viršus			Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
Nr. 4			Viršus				
			Apačia				
Nr. 4a			Viršus			Patikrino <u>(v. pavardė)</u> (parašas)	
			Apačia				
2019 05 28 (įrenginio tyrinėjimo data)							