



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>73</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Žvelgaičio</u> (gatvė)		<u>11-D-11 (76/34 - 0114)</u> (planšeto nomenklatura)		
S ↑						
Prišimo brėžinys						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400x400		137.58	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	137.58	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos		pvc				
Dugnas		pvc	315	1.91	135.67	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2019 05 28 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 2	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1.61	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
Nr. 4a			Apačia			
			Apačia			