


Hidrantas įrengtas ne šulinyje		Nr. 174	KORTELE	110-A-14 (76/32 - 0041)
(įrenginio pavadinimas)		(plane)		(Planšeto nomenklatūra)
2021	VILNIUS			OZO
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)			(gatvė)



Šulinio pjūviai:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis:



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės,m	X=6064325.86		Y=580040.69	
Dangtis		-	-		-	-			
Žemė				0.00	172.45	Lipynės (medžiaga,kiekis)			
Sienos		-				Ar yra vandens?			
Dugnas		-	-	-	-	Ar yra dujų			
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus 2.55	169.90	A. Šerelis Kvalifikacijos paž. Nr.1GKV-273			
				Apačia					
	Nr.2			Viršus		Objektas			
				Apačia					
	Nr.3			Viršus		Sudarė	A.Šerelis	(parašas)	
				Apačia			(pavardė)		
	Nr.4			Viršus		Patikrino	A.Šerelis	(parašas)	
				Apačia			(pavardė)		
	Nr.5			Viršus		2021 03 18 (kortelės sudarymo data)			
				Apačia					