


Hidrantas įrengtas ne šulinyje		Nr. 18a	KORTELĖ	110-C-2 (75/32 - 0080)
(įrenginio pavadinimas)		(plane)		(Planšeto nomenklatūra)
2021	VILNIUS			OZO
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)			(gatvė)


Šulinio pjūviai:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis:



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės,m	X=6064224.10		Y=579999.89	
Dangtis		-	-		-	-			
Žemė				0.00	172,20	Lipynės (medžiaga,kiekis)			
Sienos		-				Ar yra vandens?			
Dugnas		-	-	-	-	Ar yra dujų			
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus 1,90	170,30	A. Šerelis Kvalifikacijos paž. Nr.1GKV-273			
				Apačia					
	Nr.2			Viršus		Objektas			
				Apačia					
	Nr.3			Viršus		Sudarė	A.Šerelis (pavardė)	(parašas)	
				Apačia					
	Nr.4			Viršus		Patikrino	A.Šerelis (pavardė)	(parašas)	
				Apačia					
	Nr.5			Viršus		2021 03 18 (kortelės sudarymo data)			
				Apačia					